

INFORME FINAL

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE AGUA EN LA CASA DE ACOGIDA MODELO XI

En fecha **29/3/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **MMUJER-DAF-CM-2022-0019**, denominado **CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE AGUA EN LA CASA DE ACOGIDA MODELO XI**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
	Progescon, SRL	SERVICIO CONSTRUCCION DE POZO MMUJER	Otro - El oferente Progescon, SRL ha sido descalificado por no poseer el rubro 71120000 (servicio de construcción y perforación de pozos).; El oferente Progescon, SRL ha sido descalificado por no poseer el rubro 71120000 (servicio de construcción y perforación de pozos).;	
1	Perforaciones Piña, SRL	MMUJER-DAF-CM-2022-0019		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Perforaciones Piña, SRL

MMUJER-DAF-CM-2022-0019

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) Progescon, SRL - Otro - El oferente Progescon, SRL ha sido descalificado por no poseer el rubro 71120000 (servicio de construcción y perforación de pozos).;
- b) El oferente Progescon, SRL ha sido descalificado por no poseer el rubro 71120000 (servicio de construcción y perforación de pozos).;