

No. EXPEDIENTE
MMUJER-DAF-CM-2019-0029

Fecha de emisión: 21/06/2019

Ministerio de la Mujer

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MMUJER-2019-00199**

Descripción: **Servicio de mantenimiento y reparación de filtraciones del techo de la Casa de Acogida Emergencia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Iceberg, SRL**

RNC: **130278784**

Nombre Comercial: **Grupo Iceberg, SRL**

Domicilio Comercial: **Boy Scout, Edif. Boy Scout, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-2274**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **543,692.08**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101605	Servicio de mantenimiento y reparación filtración de techo (215	1.00	UD	460,756.00	460,756.00		82,936.08	0.00	543,692.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Luisly de la Hota

Firma



Firma

Luisly Simón de la Hota Jomez

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		metros de Impermeabilizantes techo vivienda con manto asfáltico y acabado aluminio, 78 metros de reparación de techo en yeso (por dentro) y demolición y bote de yeso existente, 78 metros de terminación en yeso, 60 metros de terminación de cornisas en yeso, Limpieza en general.)								

Subtotal RD\$	460,756.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	82,936.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	543,692.08


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de mantenimiento y reparación filtración de techo (215 metros de Impermeabilizantes techo	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	12/07/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Luisly De La Nfota

Firma



Firma

Luisly Aimee De La Nfota Jimenez

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	vivienda con manto asfaltico y acabado aluminio, 78 metros de reparación de techo en yeso (por dentro) y demolición y bote de yeso existente, 78 metros de terminación en yeso, 60 metros de terminación de cornisas en yeso, Limpieza en general)			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Leisly de la Mota

Firma

Leisly Aimeé de La Mota Fernández

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido