



Nº. EXPEDIENTE  
**MMUJER-DAF-CM-2018-0074**

Fecha de emisión: 03/12/2018

**Ministerio de la Mujer  
ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MMUJER-2018-00594**

Descripción: **Servicio de mantenimiento y reparación de las plantas eléctricas de esta Sede (Oficina Principal), Centro María Quidiello (los alcarrizos), Centro de Adolescentes(los prados) y Oficinas Edificio Metropolitano (Máximo Gómez)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Soluciones Técnicas Profesionales, SRL**

RNC: **130224374**

Nombre Comercial: **Soluciones Técnicas Profesionales, SRL**

Domicilio Comercial: **Repoblación Forestal, Edif. Don Samuel, 10139 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-368-2594**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **203,314.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	22101715	Servicio de Mantenimiento y reparación de las sptes plantas	1.00	UD	172,300.00	172,300.00		31,014.00	0.00	203,314.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Luisly De la Cruz Mota*  
Firma  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

MMUJER-DAF-CM-2018-0074


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		eléctricas: Mantenimiento planta de emergencia Sede Oficina Principal (incluye cambio de aceite y filtros), reparación radiador, coolant para radiador, limpieza general.; Mantenimiento planta de emergencia Oficinas Edificio Metropolitano Máximo Gómez, (incluye cambio de aceite y filtros), suministro e instalación de batería, reparación del tranfer, cambio de contactor y timer; Mantenimiento de planta Centro María Quidiello (los alcarrizos), incluye aceite y filtros, reparación de motor de arranque, desmontar y montar; Mantenimiento de planta del Centro de Adolescentes (los prados), incluye aceite y filtros.								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Luisly R. de la D. Mota*

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

MMUJER-DAF-CM-2018-0074

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>172,300.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,014.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>203,314.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	07/12/2018 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Luisly de la Mota*

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



MMUJER-DAF-CM-2018-0074